


Tapicerka MayorSIT



GAMA KOLORYSTYCZNA MAYORSIT



KARTA TECHNICZNA

Gramatura gr/mtb	672
Test wytrzymałościowy Martindale UNI EN ISO 12947 - 2 appendix A	Degradacja koloru po 3000 cyklach: 4/5 100.000 Cykli
Odporność kolorów na światło UNI EN ISO 105-B02 Blue Scale 1/8	>4/5
Odporność kolorów na pocieranie UNI EN ISO 105-X12 Gray Scale 1/5	>5 Sucho >5 Mokro
Pilling test UNI EN ISO 12945-2	Średnia gramatura degradacji w skali 1/5: >5
 EN 1021 part 1	Ocena zapalności mebli tapicerowanych - źródło zapłonu: tłący papieros.

KONSERWACJA



ZALECANE CZYSZCZENIE

	Co należy robić:	Czego należy unikać:
Konserwacja i czyszczenie tapicerki	<ul style="list-style-type: none"> - odkurzać regularnie tapicerkę przy użyciu końcówki odkurzacza przeznaczonej do mebli, - odkurzać na niskim poziomie mocy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wykończenia i krawędzie. 	<ul style="list-style-type: none"> - gwałtownego tarcia, - tarcia przy użyciu ostrej gąbki lub ściereczki, - czyszczenia odkurzaczem nastawionym na najwyższy poziom mocy.
Pranie	<ul style="list-style-type: none"> - prać tapicerkę na lewej stronie z zapiętym zamkiem błyskawicznym, - używać neutralnych środków czyszczących, - prać w temperaturze max. 30 stopni, zawsze stosując program prania delikatnego, - wirować na niskich obrotach. 	<ul style="list-style-type: none"> - prania przy użyciu wybielaczy lub środków żrących, - prania z innymi materiałami.
Suszenie	<ul style="list-style-type: none"> - kiedy tapicerka jest jeszcze wilgotna, należy rozciągnąć ją w obie strony, - suszyć w temperaturze otoczenia. 	<ul style="list-style-type: none"> - używania suszarki.
Prasowanie	<ul style="list-style-type: none"> - prasować tkaninę przykrytą białą ściereczką w temperaturze max. 110 stopni. 	<ul style="list-style-type: none"> - prasowania w temperaturach innych niż wskazane, - bezpośredniego prasowania tkaniny.
Inne	<ul style="list-style-type: none"> - użytkować urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem, - unikać niewłaściwego użycia lub wywołującego odkształcenia. 	<ul style="list-style-type: none"> - wystawiania bezpośrednio na silne światło sztuczne, - umieszczania mebla w odległości bliższej niż 50 cm od jakiegokolwiek źródła ciepła, - stawiania na siedzisku, - siadania na podparciach.



LIW Care Technology Sp. z o.o.
ul. Golfowa 7
94-406 Łódź

www.liwcare.pl